

Dm7 4074:n puuttuvat osat ja mahdolliset osalähteet – kesän 2013 osahankintatarpeen ja -mahdollisuuksien kartoitus

(korjattu versio 23.3.2013)

Puuttuva osa tai osakokonaisuus	PoRhan vaunut ja varastot					PoRhan katsomat yksityisomistuksessa olevat korit ¹²⁾								Museoyhteisöt			
	Lähde:	4074	Ttv12	Talli	Kellari	Gbl	4021 ¹⁾	4028 ²⁾	4030 ³⁾	4031 ⁴⁾	4056 ⁵⁾	4084 ⁶⁾	4091 ⁷⁾	4152 ⁸⁾	Krv ⁹⁾	SRM	HMVY
A. Kone- ja laitekokonaisuudet							Lättäkorien	siajinti-	omistaja-	sekä yhteystiedot	poistettu.						
Akkulaatikko suojualueineen ⁵⁹⁾ ja akut	ei	? ¹⁹⁾					59)	59)	59)	59)	59)	59)	59)				
GSM-R puhelinvarusteet	ei	ei															
Hiekkoituslaitteet hiekkalaatikoineen (kaikki 4 kpl)	ei	on	1 pr ³²⁾			1 pr ³²⁾											
Jäähdytinlaitteet ja vesiputkisto kiinnityksineen	ei	on	osia														
Koneisto ja voimansiirto kiinnityksineen	ei	on	osia			osia											
Käsijarrulaitteet, molempien päiden	ei	on	32)			32)											
Paineilmalaitteet ja -putkisto kiinnityksineen	(osin)	on		osia		osia											
Polttoainesäiliö ja -putkisto kiinnityksineen	ei	on				säiliö											
Sähkölaitteet ja -johtimet kiinnityksineen	(osin)	on	osia	osia													
Telit ripustuksineen ja kiinnityksineen	ei ¹¹⁾	on ¹¹⁾	on ¹¹⁾														
B. Ulkoseinävarusteet																	
Jäähdyttimen ilmasäleikkö, pyöreäpäinen	ruost.	on															
Jäähdyttimen ilmasäleikön peite ja kiinnitysniipelit	ei		on														
Loppuopastelyhdyt laseineen ja tiivisteineen	ei	on		osia													
Polttoainetäyttöaukon ulkoseinäsuojalevyt	ei	on															
Sivuvien alapuoliset astimet, vinokannatinraudoilla	ei	muutos		1 kpl	muutos									?			
Sivuvien pysäytinkumit (saanee kumiliikkeestä)	rikki	ovet		ovi	ovia												
Sivuvien tiivistekumit (osaksi rikki)	?	ovet		ovi	ovia												
Sivuvien ulkopuolen otetangot	ei	on			on												
Sivuvien ulkopuolen sulkua-avauspainikkeet	ei	on		on													
Ulkovarauispistorasian saranakansi	ruost.	ei								?	?	?		?			
Taustapeilit (alkuperäinen malli suorilla sisäkulmilla)	ei	on ³³⁾		osia ³³⁾													
C. Ulkopäätyvarusteet																	
Ajovaloumpioiden koteloputket tiivisteineen	ei	on		36)	36)												
Ajovaloumpiot ja niiden kromatut renkaat	ei	on	37)	37)													
Lumen auraslevyt	ei	on				1 sarja											
Moniajopistorasioiden sisäkalut johtimiseen	ei	on ³⁸⁾	38)	38)	on ³⁸⁾												
Päätyovi ikkunoineen, 2-pään (murrettu auki)	rikki	on ³⁵⁾			on ³⁵⁾												
Päätyovien lukot ja helat (ainakin osin vaurioituneita)	on	on			on												
Päätyosillat ja -suojukset kiinnityksineen, irtokahvoineen	ei	on ³⁴⁾		34)	on ³⁴⁾												
Vetokytkimet kiinnityksineen ja peitekansineen	ei	on			2 kpl												

Taulukko1

	Lähde:	4074	Ttv12	Talli	Kellari	Gbl	4021 ¹⁾	4028 ²⁾	4030 ³⁾	4031 ⁴⁾	4056 ⁵⁾	4084 ⁶⁾	4091 ⁷⁾	4152 ⁸⁾	Krv ⁹⁾	SRM	HMVY	PMR
D. Ulkokattovarusteet							Lättäkorien	siajinti-	omistaja-	sekä yhteystiedot poistettu.								
Etupään merkit (kiinnitysosat on 4074:n katolla)	ei		4 kpl			1 kpl												
Viheltimet ja soittokellot putkineen	ei	on		osia ³⁹⁾	osia ³⁹⁾													
E. Erilliset kojeet ja laitteet																		
Aikatauluvalaisimet kiinnityskoteloiineen	ei	on		2 kpl ⁴⁴⁾														
Ajopöytä, vanha valolistallinen malli kojeineen, 2 kpl	ei	on ⁴²⁾		42)	42)		rikki		rikki		rikki		uusi m.					
EP-venttiilit asennusryhmineen	ei	on		ehkä														
Hätäjarrukytkimet, 2 kpl	ei	on		2 kpl														
Ikkunanpyyhkimet ja koneistot venttiileineen	ei	on		osia														
Jarrujen pääsylinterit (jäi tarkastamatta)	?	on		1 huono														
Kattovalaisimet matkustamoon ja ohjaamoihin	ei	4 kpl	on	on														
Lämpöpatterit jalkaritilöineen, kuljettajan	ei	on		4 kpl														
Lämpöpatteri, WC:n (tarkastamatta 4074 ja Ttv 12)	?	?																
Ovikoneistot koteloiineen	ei	on ⁴¹⁾		41)	41)		kotelot		kotelot		kotelot							
Paristokytkin ja -varoke	ei	on		on														
Polttoainemittari	ei	ei					ei				Oli 03		on					
Sivukaapin sähkökojeet, 1-pää (kaappi poistettu 4074)	ei	on		osia			rikki						on					
Sivukaapin sähkökojeet, 2-pää ¹⁰⁾	(osin)	on		osia									?					
Sähkökaapin kojeistus kokonaisuudessaan	ei	on ⁴⁰⁾		40)	40)		ei		osin									
Sähkösoittokellon painikkeet asennuslistoiineen	osin ²⁹⁾	on		29)							p.lista							
Turvalaitepoljinkoneistot	ei	on		2 kpl	1 kpl													
Webasto ilmalämmityslaite koteloiineen ja ohjauslaitt.	ei ⁴³⁾	? ⁴³⁾	1 kpl ⁴³⁾	1 kpl ⁴³⁾	1 kpl ⁴³⁾													
Webasto ohjaamonl. koteloiineen ja ohjauslaitteineen	ei ¹⁶⁾	ei																
Webasto vesilämmitys. koteloiineen, ohjauslaitteineen	ei ⁴³⁾	43)	2 kpl ⁴³⁾	3 kpl ⁴³⁾														
Öljynpainemittari	ei	on		on			ei				ei		on					
F. Istuimet ja hyllyt																		
Istuinrunko värimalliksi, alkuperäinen keltainen ²³⁾	ei																	
Kuljettajan istuin (kerni), runkoineen, 2 kpl ⁴⁵⁾ ⁴⁶⁾	ei					45)	plyyshi		plyyshi	pl.?			pl.2kpl					
Läppäistuin, kerni, kiilamainen, 3 kpl ⁴⁶⁾	on	1 kpl																
Läppäistuin, kerni, suorakaiteen muotoinen, 1 kpl ⁴⁶⁾	on ²⁵⁾				2 kpl													
Matkatavarahylly ristipunos, 3:n ikkunan, 3 kpl	ei	ei											osin					
Matkatavarahylly ristipunos, 2:n ikkunan, 1 kpl	ei	ei											osin					
Matkatavarahyllyn vaarnaruuvit ja mutterit	osin ¹⁵⁾	vähän											osin					
Matkustamon istuinrungot	on ²²⁾					22)												
Matkustamon kerni-istuinosa, pitkä ⁴⁶⁾	osin ²⁴⁾					24)									ehkä			
Matkustamon kerniselkänoja, pitkä ⁴⁶⁾	osin ²⁴⁾					24)									ehkä			
Matkustamon kerni-istuinosa, lyhyt ⁴⁶⁾	on ²⁴⁾														ehkä			

Taulukko1

	Lähde:	4074	Ttv12	Talli	Kellari	Gbl	4021 ¹⁾	4028 ²⁾	4030 ³⁾	4031 ⁴⁾	4056 ⁵⁾	4084 ⁶⁾	4091 ⁷⁾	4152 ⁸⁾	Krv ⁹⁾	SRM	HMVY	PMR	
Matkustamon kerniselkänoja, lyhyt ⁴⁶⁾		on ²⁴⁾													ehkä				
Ohjaamojen verkkohyllyt häikäisysojineen		ei	on	2 kpl	1 kpl														
Osastoistuimien paikanumerolevyt 1-56		ei ²¹⁾	ei																
Rahastajan istuin (kerni), runkoineen, 1 kpl ⁴⁶⁾		ei			45)									plyyshi	tyynyt?				
G. Seinäosat, kaapit ja suojukset																			
Ajopöydän etukaappi, linnunsilmäpoppeli, ohjaamo 1		ei	levy ⁴⁹⁾								ex kanala								
Ajopöydän etukaappi, linnunsilmäpoppeli, ohjaamo 2		ei	levy ⁴⁹⁾					?		?									
Kattoluukkujen alapuoliset ritiläpellit, 4 kpl		ei	2 kpl		3 kpl														
Keskiväliseinän penkinaluskoteloiden irtolevyt		?	ei					kelt.											
Konekoppa kiinnikkeineen, ilman lisäpäällystettä		ei	on ⁴⁷⁾					ei											
Kuljettajanpuoleinen alaseinä, 1-pää (jäi kuvaamatta)		väri ²⁶⁾	levy ⁵⁰⁾																
Lämmityskanavien päätyritilät (ohjaamoissa)		osin ²⁷⁾	on		on														
Moottoripään sivukopat, linnunsilmäpoppeli tai kerni		ei ⁵³⁾	on ⁴⁸⁾					huonot											
Paineilmakeskuksen suojakotelo (penkin alla, puuttuu)		ei	ei					?											
Päätykaaren 4:n ikkunan alapuoliset seinälevyt, 2-pää		väri ²⁶⁾	levy ⁵⁰⁾								ei								
Sivukaappi, linnunsilmäpoppeli, 1-pää (4074:stä poist.)		ei	⁵¹⁾	⁵¹⁾				rikki			ex kanala								
Sivukaappi, linnunsilmäpoppeli, 2-pää ¹⁰⁾		(osin)	⁵¹⁾	⁵¹⁾						Hyvä 03									
Sähkökaapin yläpuolinen tuuletusritilä		ruost.	on							beige									
Työkalukaapin ylä- ja alaovi, linnunsilmäpoppeli		rikki ²⁰⁾	on																
H. Muut kalusteet																			
Ikkunapöydät metallilistoin (vaurioituneiden varaosiksi)		on ²⁸⁾	ei																
Ikkunaverhot (aplikoidulla 1950-luvun siipipyörälogolla)		6 pr ¹³⁾			ei										ehkä				
Ikkunaverhojen ripustusrenkaat		(osin)			vähän										ehkä				
Kumimatot, 1-pää		ei	huonot							FPoab									
Kumimatot, 2-pää		ei	huonot							ks. ⁵⁸⁾									
Ohjekilpiä (vaurioituneiden varaosiksi)		osin ³⁰⁾	osin							Ulk.var.				on					
Puu- ja kumilistoja ikkunoita, seinälevyjä ym. varten		on	on	on	on														
Roskakorit 12 + 2 kpl (seinäpidikkeineen ?)		ei	ei	4 kpl	on			pidikk.		ei	pidikk.								
Rullaverhot koteloineen, 1-pää		ei ¹⁴⁾	?		on														
Rullaverhot koteloineen, 2-pää		ei ¹⁴⁾	?	1 lyhyt	on														
Väliovia ja oviheloja (vaurioituneiden varaosiksi)		on ²⁸⁾	osin		1 kpl ²⁸⁾														
WC:n ilmanraikastinrasia		rikki	?																
WC:n ovi lukitusvarusteineen, rataverkkokartalla		ei	⁵²⁾						ei karttaa		irton.			kartta	kartta?				
WC:n peili ja WC-paperiteline ⁵⁴⁾		ei	on ⁵⁴⁾																
WC:n pesuallas putkineen (alun perin posliiniallas) ⁵⁷⁾		?	teräs-		3 teräs-					FPoab	posliini-								
WC:n pytty kansineen (alun perin ehkä puukansi) ⁵⁷⁾		?	(muovi)					muovi	10213										
WC:n vesisäiliö hanoineen ⁵⁷⁾		?	ei		hana ⁵⁵⁾	säiliö				ks. ⁵⁷⁾									

Taulukko1

	Lähde:	4074	Ttv12	Talli	Kellari	Gbl	4021 ¹⁾	4028 ²⁾	4030 ³⁾	4031 ⁴⁾	4056 ⁵⁾	4084 ⁶⁾	4091 ⁷⁾	4152 ⁸⁾	Krv ⁹⁾	SRM	HMVY	PMR
I. Vaunun sisäpuoliset lisävarusteet																		
Ensiapulaatikko ja sairaankuljetusalusta		ei ⁵⁶⁾		on ⁵⁶⁾	on ⁵⁶⁾													
Moniajokaapeli ja perätulppa		ei	tulppa		tulppia	kaapelit												
Varavetotanko seinäkiinnityksineen		ei	on					kiinn.										
Sammutin seinä- ja lattiakiinnityksineen, 2-pään		ei		on ³¹⁾														
Sammutin seinäkiinnityksineen, WC-väliseinän		ei		on ³¹⁾														
Vesikarahvi korkkeineen (puuttuu muistakin vaunuista)		ei																
Vesikarahviteline ja putkiteline pahvimukeja varten		on ¹⁸⁾			on ¹⁸⁾													

- 1) Dm7 4021 maatilaa vaateaittana
- 2) Dm7 4028 varastona teollisuusalueella
- 3) Dm7 4030 hylättynä
- 4) Dm7 4031
- 5) Dm7 4056
- 6) Harmaaseinäinen 4084 varastona
- 7) Harmaaseinäinen 4091 varastona
- 8) Harmaaseinäinen Dm7 4152 kesäasunnon sisustettuna pihamökkinä
- 9) EFiab 11622, 11625 ja 11638 hajottamalla
- 10) 4074:stä puuttuu vähintäänkin osa releistä, johtimia, A-mittari, toisen sulakekotelon kansi ja alaosan peitelevy (kaapin alaosa peitetty lastulevyllä)
- 11) Puretusta Ttv:stä irrotetut telit tuotu tallille – telit kunnostetaan käyttöön ennen 4074:n tuontia
- 12) Tiedot ovat vanhoja ja perustuvat käynnillä otettuihin valokuviin ja tehtyihin muistiinpanoihin – korin olemassa olosta ja nykykunnosta ei ole varmaa tietoa
- 13) Alkuperäismalliset logoverhot osastossa 2 (6 paria), puuttuvat osastosta 1 (5 paria). Jos ei löydy lisää, voi ommella verhoja oikean värisestä kankaasta ilman logoja.
- 14) Rullaverhoja ei 4074:ssä, kotelot on, mutta osin ruosteessa
- 15) Vaarnaruuveista osa paikallaan 4074:ssä, kaikki kiinnitysmutterit puuttuu
- 16) 4074 on hylätty 1978 ilmeisesti ennen kuin on ehditty ohjaamonlämmityswebastoa asentaa. Korissa ei ole sen ilmakeinavia. (1 webasto Gbl:ssä, ei kytkinkoneistoa?)
- 17) 4074:n alta WC-kalusteet mukaan (osia todennäköisesti puuttuu). Pytty erilainen kuin Ttv 12:n, alun perin ehkä puukansi. Teräspesualtaita varastossa, posliinista ei.
- 18) Mukitelinen on irtaallaan 4074:n WC:n lattialla, toinen kellarissa. Mukiteliseen seinäkiinnikkeen olemassa oloa ei tarkastettu.
- 19) Ttv:ssä akut eri paikassa (onko aggregaatin suojalaatikkona entinen lätän akkulaatikko vai onko muutettu?). Laatikon voi siirtää 4074:ään tai tehdä uuden.
- 20) 4074:n työkalukaapin ovissa pintavaurioita, mahdollisesti käyristymiäkin ja ovet roikkuvat osaksi irti saranoistaan
- 21) Paikkanumerointia ei ole muissakaan vaunuissa. 4074:n istuinputkissa yhä numerolevyjen kiinnitysreiät, joten levyt voisi hankkia, jos mahdollista.
- 22) 4074:ssä rungot lukuun ottamatta vaunun lähellä olevia kolmea istuinta, jotka otetaan Mynämäeltä mukaan. Väri väärä, ks. 23). Vararunkoja Gbl:ssä ja PoRhausissa.
- 23) Vanhan sarjan alkuperäiseen ilmeeseen kuuluva ruskeankeltainen istuinrunkoväri on palautettavissa 4074:ään, alkuperäisvärinen runko värimalliksi jostakin korista
- 24) Ainakin ulkona säilytetyt 4074:n 3 pitkää korni-istuinta vaurioitunut. Gbl:ssä muutama osa, ainakin 1 pitkä istuin ja pitkä selkänoja puuttuu. Istuinvaraosia tarvitaan.
- 25) Suorakaiteen muotoisen läppäistuimen kylki on vaurioitunut (sammuttimeen osuessaan, tyypivika), pyritään korjaamaan tai saamaan ehjä varaosa
- 26) Alaosan levyt korjauslaminaattia. Voidaan korvata linnunsilmäpoppelilla, jos levyä on varastossa tai saatavissa.
- 27) Ainakin yksi alaritilä puuttuu, ruostevaurioita voi olla muissakin
- 28) Osittain pinnoitevaurioita 4074:n tummaa ikilevyä olevissa ovissa ja pöydissä. Varaosia kannattaa tuoda, jos parempia löytyy. Huonotkin käyvät pinnoitusharjoitteluun.
- 29) Ainakin 2-ohjaamon toinen listoineen puuttuu 4074:stä. Painikkeita on kellarissa ja iso valikoima puulistoja, mutta oikeanmallista aluslistaa ei pikahauulla löytynyt
- 30) Ainakin kilpi 'ulkoinen varaus' puuttuu 4074:stä ja 2-pään sivukaapin sulakeluettelokilpi on vääntynyt.

Taulukko1

- 31) Molemmat sammuttimet ja pienemmän seinäkiinnike PoRhausin 1. kerroksessa portaiden juurella, kunnostuskelpoinen ison sammuttimen seinäkiinnike kellarissa
- 32) Hiekkalaatikkopari kellarissa, toinen Gbl:ssä, oikeanpuoleisten hiekkalaatikoiden yhteydessä käsijarruvivut. Gbl:ssä myös hiekkaputkia.
- 33) Ttv 12:n peilit uutta mallia. Kellarissa 1 alkuperäismallisen peilin lasi ja 1 ruosteinen runko-osa, kiinnitystiivisteitä pitäisi muistin mukaan olla, mutta ei nyt löytynyt
- 34) Ttv 12:sta puuttuu toinen irtokahva. Gbl:ssä suojukset ja irtokahvat, kellarissa 1 vääntynyt irtokahva
- 35) Ttv 12:ssa toisen päätyoven ikkunassa kosteus välissä, toisessa hyvä lämpölasi-ikkuna, Gbl:ssä myös 1 ovi
- 36) Koteloputkia ja tiivisteitä muutama Gbl:ssä, putkia myös kellarissa
- 37) Umpioita ja renkaita Ttv 12:n lisäksi kellarissa ja myös tallivarastossa 2 rengasta
- 38) Ttv 12:n lisäksi Gbl:ssä 2 Ttv:n punaista täydellistä pistorasiaa johdinsarjoihin, osia myös tallissa ja/tai kellarissa
- 39) Ilmaputket on vain Ttv 12:ssa (ellei 4074:ssä ole), viheltimiä on Gbl:ssä ja kellarissa, soittokelloja Gbl:ssä
- 40) Ttv 12:n lisäksi sähkökeskuksia on kellarissa ja Gbl:ssä ja ölynpainevahteja kellarissa
- 41) Ovikoneistoja reilusti varastoissa, koteloita kuitenkin vain 2 kpl kellarissa ja 1 Gbl:ssä, kätisyyttä ei tarkastettu. Ttv 12:n kotelossa hankalat tarrat, koteloita voisi tuoda.
- 42) Vain Ttv 12:n ajopöydät 4074:n valolistallista mallia, 1-vaihteen valo reikineen pitäisi poistaa. Parempia kytkinkansia varastoiduissa pöydissä, mittareita kellarissa
- 43) 4074:n webastokotelojen olemassa oloa ei tarkastettu, Ttv 12:ssa todennäköisesti kotelot. Webastoja (osa aihioita) on varastoissa, 2 kpl kytkintauluja kellarissa
- 44) Aikatauluvalaisimen pohjukkeita kellarissa vain 1 kpl, valaisimia 2 kpl
- 45) Gbl:ssä kaarevaselk. kuljettajan istuinrunko, kellarissa rahastajan istuinrunko käsinojilla, Gbl:ssä 2 vihreää taustalevyä. Kaikki istuinosa ja 1 kulj. Istuinrunko puuttuu
- 46) Selkänojiin ja läppäistuinten taustaosien sekä ohjaamossa olevien istuinten runkoputkien alkuperäisistä väreistä ei ole varmaa tietoa. Väritystä selvitetään.
- 47) Ttv 12:n konekoppa kunnostuskelpoinen, kupruinen päällysmatto ja alareunan tiivisteet uusimisen tarpeessa.
- 48) Ttv 12:n sivukopat pehmusteella, joka linnun ulosteessa, pintamateriaalia ja listoitusta ehkä muutettu. Pyritään saamaan alkuperäisemmät jostakin korista, jos mahdollista.
- 49) Pyritään saamaan linnunsilmäpoppelietukaapit jostakin korista. Tarvittaessa kaapit voi Polojärven mukaan tehdä Ttv 12:ssa jäljellä olevien väliseinien 22 mm levystä.
- 50) Ohjaamon alaseinälevyt ovat suhteellisen pieniä kovalevyn kappaleita. Korjauslaminaattilevyt voi korvata Ttv 12:ssa olevasta linnunsilmäpoppelisivuseinälevystä tehtävillä.
- 51) Ttv:n sivukaappien ovet ja kylki muutettu. Tallissa käyttökelpoiset kaapinrungot. Ovet ja etulevyt pitäisi saada jostakin korista, muuttaa Ttv-osista tai tehdä uudet vrt. 49)
- 52) Ttv 12:n WC:n oven alkuperäinen puukehyksinen rataverkkokartta on poistettu ja tilalle kiinnitetty myöhemmän aikakauden liimattava kartta.
- 53) Ainakin taempi osa sivukopasta on vaunun alla, osat mukaan Mynämäeltä. Todennäköisesti osa on kuitenkin niin kosteusvaurioitunut, ettei sitä voi käyttää.
- 54) Ttv 12:ssa lankateline WC-paperille, joka tarvitaan. Kellarissa on myös 1 alkuperäinen puinen WC-paperiarkkiteline, jonka voi asentaa koristeeksi / raikastepatruunaa vrt.
- 55) Pesuvesisäiliön ja hanan välistä putkiosaa ei löytynyt varastoista.
- 56) Tallin ylävarastossa Dm7 4046:n alkuperäinen iso ensiapulaatikko, kellarissa pieniä puulaatikoita 2 kpl ja 1 muovinen sairaankuljetusalusta. 4074:ssä alkuperäiset parit.
- 57) FPoab 10213:ssa pyty puukansi (epävarmaa, onko pytty samaa mallia kuin Dm7:n) ja vesisäiliö hanalla. Posliiniallas ja puinen paperiteline rikki.
- 58) FPoab 10213:n postisäkkiosaston lattiapinnoite näyttää kuvassa ohjaamon urakumimatolta.
- 59) Akkulaatikon kaksinkertaiset kansiluukut puuttuu Ttv:stä (tilalla aggregaatti). Ellei 4074:ssä luukkuja ole, pyritään saamaan ne jostakin vetovaunun korista.